

M . Martinetti et M. Bucquet,

Dans l'optique de la réunion prévue le **27 Novembre** 2018 pour les usagers et riverains du réseau de chaleur de la Minais nous souhaiterions avoir des éclaircissements sur son fonctionnement et ses performances.

Pour cela nous nous référons aux documents suivants envoyés par vos soins:

1. Le rapport annuel partiel 2017
2. Le compte rendu de la réunion du 26 juin 2018 par M. Martinetti
3. Les compléments relatifs à ce compte rendu

#### **1-REFLEXIONS SUR LE APPORT ANNUEL PARTIEL**

**1.1** (page 14)- Les performances de certaines s/s stations ne sont pas en accord avec la baisse de 6% de la DJU en 2017. Une remédiation est-elle possible?

**1.2** (page 24)- Malgré des progrès, la période de couverture par la biomasse nous semble **relativement courte**. Comment comptez- vous passer d'une couverture par la biomasse de 46.4% (2017) à 86% et en combien de temps (différentiel de 39.6%). De 2016 à 2017 le différentiel est de 4.5% seulement.

**1.3** (Annexes chaudières gaz)- On ne comprends pas les rendements supérieurs à 100% en juin et en novembre - comment expliquer l'augmentation de consommation de gaz 2017 en juillet-août-septembre- octobre-novembre- décembre par rapport à 2016?

**1.4** (page 25) - Emission de CO<sub>2</sub> et comparaison avec l'année 2016. Comment est calculée la production de CO<sub>2</sub> **sans réseau de chaleur**?

Nous avons, comme toujours une réelle restriction sur la notion "d'énergie renouvelable" pour le bois donc sur le chiffre 0.013 kg de CO<sub>2</sub> produit par la combustion du bois et le rôle réel de celui-ci dans la limitation de CO<sub>2</sub> émis dans l'atmosphère.

**1.5** (tableau page 26) Comment se lit ce tableau et comment situer La Minais?

**1.6** (page 39) - Il est noté dans l'analyse des charges R1 "un prix du bois en constante augmentation". Nous manquons d'information à ce sujet, un graphique serait bienvenu correspondant à la Minais avec comparatif gaz.

## **2 - COMPTE RENDU de la REUNION du 26 juin 2018**

**2.1-** La question des émissions sonores des **bruleurs gaz** reste problématique surtout la nuit.

**2.2 -** La **barrière** pour éviter le bruit des passages de voitures sur les trappes carrossables du silo bois ne sont toujours pas posées

**2.3-**Nous regrettons beaucoup que les informations régulières promises par Idex sur les **autocontrôles de combustion** s'arrêtent en mai (même si il s'agit de la chaudière gaz)

**2.4-** Nous devons avoir accès au contrat passé avec le fournisseur de bois.

**2.5 -** Nous espérons avoir les **informations promises** sur la reprise de la chaudière bois et l'auto contrôle de combustion- le rendement- le taux d'humidité du bois.

## **3- COMPLEMENTS RELATIFS AU COMPTE RENDU de la réunion du 26 juin 2018**

**3.1 -** (page 2/5 entière) difficilement lisible et compréhensible

**3.2-** (page 3/5-B5) -La réponse d'Idex sur l'archivage des données sur le taux d'humidité du bois n'est pas claire.

**3.3 -** (page 4/5-C3)-les filtres des fumées de combustion ont-ils été changés cet été comme prévu, à quelle date?

**Merci de bien vouloir aborder toutes ou parties de ces questions à la réunion du 27 novembre où à un autre moment qui vous semble préférable selon vos propres impératifs.**

**Vous serait-il possible à cette réunion d'envisager un calendrier de nos futures rencontres?**

**Acceptez nos meilleurs sentiments.**

**Le comité de suivi**